

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PLACU ZABAW

W dniu 26.03.2015 roku na zlecenie

Wielobranżowy Zakład Usługowy „ CZAK „
ul. Nałkowskiej 48
43-100 Tychy

na placu zlokalizowanym w Tychy ul. Dmesekowskiej

Zakład Ogólnobudowlany Jan Solarczyk ul. Uczniowska 10/21 43-100 Tychy

przeprowadził kontrolę urządzeń zabawowych mająca na celu sprawdzenie poszczególnych elementów placu zabaw .

Kontrolą objęto :

- stan drewna ,
- połączenia śrubowe
- powierzchnie elementów drewnianych oraz ocynkowanych i lakierowanych
- sprawdzenie stanu warstwy impregnowanej
- połączenia przegubowe

Ujawniono następujące usterki

Lp	Nazwa urządzenia	Stwierdzone usterki	Sposób i termin postępowania
1.	<i>drewno</i>		<i>stan dobry</i>
2.	<i>śruby</i>		<i>stan dobry</i>
3.	<i>elementy</i>		<i>stan dobry</i>
4.	<i>warst. impregnow.</i>		<i>stan dobry</i>
5.	<i>przeguby</i>		<i>stan dobry</i>

6.	bieżąca konserwacja urządzeń zobowiązanych					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						

Po przeglądzie wg. ww. kryteriów Zakład Ogólnobudowlany Jan Solarczyk zaświadcza że :

plac dopuszcza się/ ~~nie dopuszcza się do~~ dalszej eksploatacji .

UWAGI : *brak*

Zalecany termin następnego przeglądu technicznego *15.10.2015*

Zapoznałem/am się z wynikami kontroli :


 JAN SOLARCZYK
 Upr. bud. nr 748/84
 UL. WYZNOWSKA 10/21
 43-100 TYCHY


 DYREKTOR
 Przedszkola Nr 5 w Tychach
 Magdalena Czerwińska

Przedszkole Nr 5
 43-100 Tychy
 ul. E. Orzeszkowej 88
 32 / 216 22 01
 345-27-13-269